

**「校園社區化改造計畫」公立高級中等以下學校設置學校社區共讀站執行情形
共同性缺失摘要表**

缺 失 事 項	缺 失 內 容 摘 要
一、工程採購前置作業辦理情形	
部分學校訂定工程材料設備需求規格未臻妥適	部分裝修材料指定特定廠牌及要求進口品。
	設計採用特定廠商產品，未註明允許同等品。
二、工程履約驗收作業辦理情形	
(一)施作工項疑涉及室內裝修行為，惟未依規定申辦室內裝修審查許可及竣工查驗	施作工項涉及室內裝修行為，惟未申請室內裝修審查許可即逕行施工，且於完工後尚未取得室內裝修合格證明前，即將全案驗收合格。
(二)部分學校辦理工程材料設備審查及檢驗作業尚待加強	工程結算資料查無隔間牆矽酸鈣板一級防火證明文件或遮光防焰捲簾防焰檢測報告文件。
	部分施工材料送審資料，間有未見應符合之材料規格資訊、綠建材標章證書逾有效期限等情。
	部分材料未訂有施工規範，不利材料送審作業及確保工程品質。
	部分工程材料審查核備過程未臻嚴謹，或漏未辦理相關試驗。
(三)部分學校未周延管控工程廢棄物清除處理作業	工程結算資料查無相關廢棄物合法收容證明文件。
	工程廢棄物由非經許可處理廠商處理。
	工程產生廢棄物流向與清除方式不明。
(三)學校社區共讀站使用管理情形	
學校社區共讀站完工後尚未訂定管理規範，或未對外開放社區居民使用	部分學校共讀站尚未依補助計畫對外開放社區居民使用、開放時間未符原計畫或使用效益欠佳等情。
	尚缺乏開放社區使用公開資訊。
	學校社區共讀站使用規則未臻完備，允宜研議修訂，或迄未訂定相關管理規範。