

## 新北市政府消防局 函

地址：220245新北市板橋區南雅南路2段15  
號1樓

承辦人：李竑德

電話：(02)89519119 分機6116

傳真：(02)89536015

電子信箱：AK3111@ntpc.gov.tw

受文者：新北市政府教育局

發文日期：中華民國114年9月23日

發文字號：新北消預字第1141880992號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (1880992\_消暑預字第1143320064號.pdf)

主旨：有關臺北市立第一女子高級中學114年8月29日及8月31日  
連續發生火災事故1案，請查照。

說明：

一、依據內政部消防署114年9月15日消暑預字第1143320064號  
函副本辦理。

二、查114年1至7月學校火災共發生37次，與113年同期24次相  
較增加13次（+54.2%），未造成人員傷亡。按學校類型排  
名發生火災次數前3名為大學14次（37.8%）、國小10次  
（27.0%）及國中5次（13.5%）。起火處所前3名為教室12  
次（32.43%）、浴廁5次（13.51%）及機房4次  
（10.81%）。起火原因多為電氣因素24次（64.9%）、遺留  
火種10次（13.5%）及化學物質3次（8.1%）。

三、旨揭2次火災案例起火因素疑似為電線短路所致，請各機關  
針對權管督導之場所強化落實用電及安全管理宣導事項如  
下：

（一）全面檢視場所建築物電源配線：委託具專業證照之電機

技師辦理線路、配電盤、機電設備及高耗能場所之安全檢測，建立缺失檢核項目並分期改善追蹤，汰換老舊配線，降低火災風險。

(二)加強高用電量之電器用品及場所平時檢查機制：針對可能有異常高溫現象之電器設備或場所加強自我巡檢措施。


(三)強化場所安全監控及應變能力：加強火警通報及應變能力訓練，並建議將火警警報訊號同步傳送至人員常時駐守處或透過保全機制，以利第一時間掌握狀況即時進行災害應變。

(四)加強防火管理與應變機制：定期落實自衛消防編組人員演練，擴大參與演練人員，不局限於場所內管理事務或總務、保全人員，而是擴及各行政人員，並依場所建築物特性檢討應變程序，使防災應變人員熟悉處置流程，並強化夜間及假日期間防災作為。

(五)透過雲端系統或其它較新資通訊設備，減少不必要的機電設施及電腦設備。

正本：新北市政府所屬各機關

副本：新北市政府消防局各救災救護大隊(含附件)



本案依分層負責規定授權業務主管決行